[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von "MacPeet" vom 4. Mai 2022, 17:38

Hier auch alle Rechner mit dem Update 12.4 DP4 durch, inkl. iPadPro auf Beta 4.

Aber hat Apple wieder an den WLAN-Kexten gefummelt?

Ich habe erstmals Probleme auf dem Laptop mit der BCM94360**NG**. Bislang lief die ja völlig nativ und ohne extra Kext's.

Nun erstmals schon kurz nach dem Start Abbrüche zum 5GHz WLAN, teils findet er sich irgendwann wieder, bricht aber dann wieder weg.

Irgendwas haben die da gebastelt, vermute ich. Wäre ja echt schade, wenn die BCM94360NG nun auch noch als native Hackintosh-Karte wegfällt.

Die BCM94360NG ist ja hier oft in Verwendung, daher wäre es schön, wenn Ihr die Sache auch mal beobachten könntet und ggf. auch berichten.