

# Probleme USB Ports und Bluetooth

Beitrag von „LetsGo“ vom 6. Mai 2022, 20:16

[jonas5](#)

Mach mal unter Windows. Du musst aber darauf achten, dass pro Controller ein Limit von 15 Ports existiert. Bei dir sind es zurzeit 21.

```
Intel(R) USB 3.0 eXtensible-Hostcontroller - 1.0 (Microsoft) | USB 3.0 (XHCI) | 21/26 ports  
[ 1.0 - Port 1 | USB 3.0 | Type A (super)
```

Außerdem kannst du in den Einstellungen auch den Punkt "Use native classes" auswählen. Damit wird ein Kext erzeugt, den man nicht zusammen mit dem USBToolbox.kext einbinden muss. Sollte für dein System reichen.