

IMAC 27 aus 2019 startet sehr langsam / NVRAM Reset hat das Problem behoben

Beitrag von „macdream“ vom 24. Mai 2022, 16:07

Liegt vermutlich an dem altbekannten TRIM-Problem. Es kommt auf den verwendeten SSD-Typ als auch auf das OS an. Unter BigSur waren die Bootzeiten auch mit "kritischen" SSD (z.b. Samsung EVO 970) noch OK, unter Monterey nicht mehr. Mein Rechner startet vom Picker bis zum Login in etwa 25sec...