

Die super OOB Bluetooth Karte macht mehr Probleme als Intel. Bitte um Hilfe.

Beitrag von „Judzhin“ vom 25. Mai 2022, 20:03

ich denke das Problem ist. wirklich dass HS02 erst vor einem USB2 hub sitzt und der BT Controller eine Nummer bzw. Zuweisung bekommt, die mit dem MACOS nicht zusammenspielt. bei dir sitzt BT direct am Hub@14500000 also gleich HS08

bei mir kommt das nicht sofort, sondern nach einem HUB.



ich kann nichts reseten. Bluetooth ist doch inaktiv und lässt sich nicht anklicken anwählen.