

Die super OOB Bluetooth Karte macht mehr Probleme als Intel. Bitte um Hilfe.

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 26. Mai 2022, 08:20

Bezüglich dem verwendeten [BlueToolFixup.kext](#) kann gerne mal jemand prüfen mit dieser Karte ob bei ihm der Daemon "bluetoothd" nach Sleep absürzt. Siehe erster Beitrag im Link.

[Monterey Daemon bluetoothd Abstürze nach Sleep > Kein AppleWatch Unlock möglich](#)

Am CpuTscSync.kext liegt es nicht wie noch im Beitrag vermutet. Lasse ich aber denn [BlueToolFixup.kext](#) weg erhalte ich nach wie vor die Sleep Absürze.

Fehlermeldung "BT XPC PreTimeout simulated crash". Entsperren mit AppleWatch ist dann nicht möglich. Mit dem Kext funktioniert das 1A.