

Big Sur auf MSI Z390 Gaming Pro Carbon mit kernel panic

Beitrag von „Rambo45“ vom 29. Mai 2022, 16:15

Das ist, so wie es aussieht, NVMe Treiber panic. Die ist bei mir (SKhynix PC611) über pci angeschlossen. Nachdem ich es entfernt habe konnte ich booten.

Mal sehen ob ich komplett installieren kann.

EDIT:

Also ich konnte auf normalen hdd BS installieren und sogar mit m2 ssd die davor catalina drauf war booten. Habe gelesen das mit skhynix ssd`s probleme gibt.

Vielleicht kann ich das auch erledigen.