

In Arbeit

Zweiter Monitor per HDMI anschluss gibt kein signal

Beitrag von „vaporisers“ vom 6. Juni 2022, 14:14

Ich habe es als totaler anfaenger endlich geschafft einen voll laufenden hackintosh in macOS monterey zu erstellen.

Specs von meinem HP Laptop 15-dw2xxx :

- Intel Core i5-1035G1 CPU (Ice Lake)
- Nvidia Geforce MX130
- Intel UHD Graphics
- 8GB RAM
- BIOS mode: UEFI
- Secure Boot State: OFF

Das ist mein momentaner config.plist file:
<https://www.mediafire.com/file...5lb/config.plist.zip/file>

Mein display Einstellungen Fenster zeigt nicht mal den arrangement tab an, der externe monitor wird von mac nicht erkannt.

Ich habe versucht dem dem dortania framebuffer guide zu folgen, welche jedoch nicht funktioniert haben und mir zu kompliziert waren.

Kennt jemand eine Loesung? Fragt nach falls jemand mehr informationen braucht, danke.