

# Mac Pro 2010 mit neuem Apple Studio Display 27"

Beitrag von „atl“ vom 19. Juni 2022, 12:40

[Baeri](#), hast du mal einen Warmstart gemacht und danach noch einmal geschaut? Bei einem meiner ersten Hackintoshs ohne Mainboard-Thunderbolt-Support war es so, dass tatsächlich alle USB-Geräte des (originalen / ersten) Apple-Thunderbolt-Display erkannt worden, da der USB per TitanRidge nur ans Mainboard durchgeschleift wurde. Der Thunderbolt-Teil des Displays wurde beim Kaltstart nicht erkannt/initialisiert. Erst einem erneuten Warmstart zeigte der Monitor ein Bild an.