

NUC6I7KYK

Beitrag von „EdD1024“ vom 20. Juni 2022, 08:37

Vielleicht ein Single Channel / Dual Channel Problem?

Leider unterstützen nicht alle Boards alle Module, da muss man sich echt vorher schlau machen in der entsprechenden Doku...