

Ryzen 5 5600x und RX 6900 xt

Beitrag von „Hecatomb“ vom 21. Juni 2022, 11:53

Das es an einem USB Stick gescheitert war. Hätte nicht an ein solches Verhalten geglaubt.

Das LAN braucht entweder ein anderen kext, oder braucht andere Einträge unter device property, b.z.w. Vielleicht ein andren boot arg. Kenne die efi nicht, und hatte auch noch nicht nach solchen Dingen bei deiner efi geschaut, weil ich persönlich erst auf solche Dinge schau, sobald das os installiert ist