

RX 6xxx(XT) Thread, Lieferbarkeit, Kompatibilität, Leistung

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 22. Juni 2022, 21:32

Im LKW ? Der ist gut [kaneske](#). Meine läuft doch jetzt. Warum noch mehr murksen? Ich war ja so fixiert auf AE730000. Wobei ich die ja schon drin hatte als 73ae. Ich werd mir das aber später mal genauer anschauen. Weil es ja eigentlich laut Dortania AE730000 heissen soll. Was da auch immer verkehrt gelaufen ist...??? Leistungseinbussen sind bisher keine zu verzeichnen als BF730000 jedenfalls.

Zurück zum Thema hier.

Und damit willst du über die Bridge kommen zum Verständnis? Oder ist die jetzt nur da weil so gesetzt?

Das bezweifle ich im Fall das Sie da ist. Dann würdest du ja direkt hinter D035 / IOPP/ EGP1 /IOPP GFX und HDAU landen wollen oder? und vor der Bridge rechts abfahren? Meinst du das das so geht?