

Ryzen 5 5600x und RX 6900 xt

Beitrag von „tackerjim“ vom 11. Juli 2022, 21:48

Denke ich habe das Problem gefunden:

```
[ ] 6. Port 6 | USB 2.0 | Type C - with switch (guessed) | Companion to 2
- USB2.0 Hub - operating at USB 2.0
- Bluetooth USB Host Controller - operating at USB 1.1
- USB2.0 Hub - operating at USB 2.0
- NZXT USB Device - operating at USB 1.1
- NZXT USB Device - operating at USB 1.1
- USB2.0 Hub - operating at USB 2.0
```

Wenn ich Port 6 deaktiviere, dann geht der WakeUP über USB. Allerdings dann kein Bluetooth.