

Meine Grafikkarte wird nicht durchgereicht

Beitrag von „khe91“ vom 13. Juli 2022, 13:45

[Zitat von dux13](#)

```
dmesg | grep -e DMAR -e IOMMU
```

```
[ 0.000000] Warning: PCIe ACS overrides enabled; This may allow non-IOMMU protected peer-to-peer DMA
```

```
[ 0.567403] DMAR: No ATSR found
```

```
[ 0.567403] DMAR: No SATC found
```

```
[ 0.567404] DMAR: IOMMU feature fl1gp_support inconsistent
```

```
[ 0.567405] DMAR: IOMMU feature pgssel_inv inconsistent
```

```
[ 0.567405] DMAR: IOMMU feature nwfs inconsistent
```

```
[ 0.567406] DMAR: IOMMU feature dit inconsistent
```

```
[ 0.567406] DMAR: IOMMU feature sc_support inconsistent
```

```
[ 0.567406] DMAR: IOMMU feature dev_iotlb_support inconsistent
```

Alles anzeigen

Das Board/BIOS scheint IOMMU nur sehr stiefmütterlich zu unterstützen, darin sind die Probleme wahrscheinlich begründet.

Ist halt ein Produkt für Gamer.

Schick mal Bilder vom BIOS mit den ACS und IOMMU Einstellungen.

Hier sind noch ein paar Hinweise drin, die Du probieren kannst:

https://pve.proxmox.com/wiki/Pci_passthrough

...

1) moving the card to another pci slot

2) adding "pcie_acs_override=downstream" to kernel boot commandline (grub or systemd-boot) options, which can help on some setup with bad ACS implementation.

...