

Gigabyte EP43 DS3 -Sierra Probleme mit der HD 5450

Beitrag von „MacPeet“ vom 20. Juli 2022, 21:59

HD5450 habe ich damals lange verwendet auf einem LegacyRechner, ebenfalls mit C2Q 9400 und einer alten CloverVersion, bevor dieser Quirks-Kram dazu kam für die neueren UEFI-Systeme.

Es ist richtig, die HD5450 braucht den Device-Patch auf das realAppleDevice, soweit alles richtig.

Zusätzlich braucht die den Framebuffer Shrike, auch alles richtig, aber die braucht im Clover auch noch InjectAti, ggf. auch Duallink:



Bis Sierra läuft die HD5450 so nativ, mit HighSierra braucht sie dann ein Rollback von 4 Kext's von Sierra. Nach HighSierra ist Ende mit der HD5450.

Auf dieser Art Rechner empfiehlt sich dann eine GT710 (Kepler), welche über HighSierra hinaus nativ läuft, weil sie bereits Metal kann.

Hatte ich damals so gemacht und es war damals die absolut günstigste Lösung. Damals gab es die MSI GT710 2GB noch für unter 30 Euro, ist aber aktuell auch etwas teurer, wie ich sehe.