

GELÖST: IOGEAR Gbu521 läuft nach update auf monterey nicht mehr

Beitrag von „DotWin“ vom 21. Juli 2022, 18:05

Also bei mir lief das auch unter Monterey ohne größere Probleme.

Man musste nur den BlueToolFixup.kext einbinden und aktivieren.

(Manchmal hat der Dongle nur nach einem Neustart rumgezickt.

Dann entweder richtig runterfahren und einschalten, oder den Dongle abziehen und noch mal stecken. Nach ca. 30 Sekunden lief Bluetooth dann wieder.)

Ich kann das aber nur bis macOS 12.4 bestätigen (siehe Signatur unten).

Mittlerweile habe ich den betreffenden Hackintosh außer Betrieb genommen.