

**In Arbeit**

## **Lüftersteuerung wegen CPU Throttling**

**Beitrag von „al6042“ vom 5. August 2022, 00:03**

Die 3000 rpm werden dir bei dem kleinen Radiator auf dem i9-10850K wenig helfen.  
Dazu solltest du dir mindestens eine AIO mit einem 280er oder 360er Radiator organisieren,  
ansonsten wird sich an der Temperatur der laufenden CPU nicht viel ändern.