

# [GELÖST] MSI Z690 Tomahawk D4 BIOS 1.7

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 20. August 2022, 23:54

~~Tja VT-D im Bios aktiviert. Aber unter IORegistryExplorer keine Spur von Apple VTD. Kann es sein das ich bei mir die SSDT DMAC.aml einbinden müsste damit das aktiviert ist? Weil ohne Bootargs e1000=0 crasht das System nach Bootvorgang.~~

EDIT :

Disable DisableIOMapperwar der Grund warum Apple VT-D nicht im IOREGISTRYExplorer auftauchte. Manchmal sieht man den Baum vor lauter Bäumchen nicht...Jetzt geht auch ohne Bootarg e1000=0 ohne Crash. Danke für den Denkanstoss. Ich korrigiere wie folgt. Altes Bios geht mit besagten Änderungen, Neues Bios geht mit besagten Änderungen. Jetzt kann ich mich der Thunderbolt Hotplug Problematik widmen...