

Powermanagment/Sleep/Mainboard LEDs

Beitrag von „armut“ vom 23. August 2022, 07:23

Ein NVRAM Reset bewirkt manchmal Wunder.

Bei mir kam es auch einige Male vor, dass sich Bios und Hackintosh nicht ganz verständigen konnten. Da half nur noch NVRAM Reset oder gar Mainboard aus, BIOS Batterie raus, CMOS Reset über Pins am Mainboard.