

RAM nachrüsten

Beitrag von „al6042“ vom 24. August 2022, 17:57

Da im Rechner wohl nur ein Riegel verbaut ist, läuft die Kiste im Single-Channel-Modus und läuft somit nur mit halber Kraft, also 1333 MHz anstatt den üblichen 2666 MHz.