

# kein Wlan und BT mit OC unter Monterey

Beitrag von „wellini“ vom 30. August 2022, 12:25

Hallo Gemeinde,

habe auf meinem x250 Mojave mit Clover 5070 am laufen. Nun wollte ich auf Monterey mit OC umstellen.

Habe nach langem lesen und suchen einen EFI für Monterey für x250 gefunden. Den Airportitlw.mkext eingefügt und versucht ersteinmal mein Mojave zu starten und sie da läuft und auch BT und Wlan funktioniert. 😊

Nun habe ich einen Stick mit Monterey und der Efi gemacht und Monterey auf eine Externe SSD geladen. Das laden verlief one Probleme. Programm startet , jedoch kein Wlan und BT.

Ich vermute , das die USB ports nicht richtig gepacht sind.

Mir fehlt hier leider die Erfahrung was da falsch läuft.

Ich kann die EFI nicht hochladen, da zu groß. Daher der [Link](#)

Könnte jemand mal über die EFI schauen ? Ich weis, es sind zu viele kexte vorhanden, aber das ist jetzt erstmal zweitrangig.

vielen Dank im voraus.