

Neues Build mit MSI Z590-A PRO läuft nicht

Beitrag von „GoodBye“ vom 30. August 2022, 11:17

[RealZac](#)

versuche doch einfach mal die interne zu konfigurieren:

[Fenvi T919 - WLAN nicht aktivierbar](#)

evtl. reichen die 3 Schritte auch für dein Board.

Dort ist auch der Link zu GitHub in der umfangreich beschrieben wird wie es funktioniert.

Dies ist aber für ein Board mit Firmware Flash, es scheint auch manchmal zu funktionieren mit einem DevicePropertyAdd (PCIe Pfad checken.):

I got almost the same NIC, but on a z490 aorus pro ax, and the i225-V work, with 2 things.

Under device property section:

```
<key>PciRoot(0x0)/Pci(0x1C,0x4)/Pci(0x0,0x0)</key>
```

```
<dict>
```

```
<key>AAPL,slot-name</key>
```

```
<string>Internal@0,28,4/0,0</string>
```

```
<key>device-id</key>
```

```
<data>8hUAAA==</data>
```

```
<key>device_type</key>
```

```
<string>Ethernet Controller</string>
```

```
<key>model</key>
```

<string>Intel(R) Ethernet Controller I225-LM</string>

<key>built-in</key>

<data>AQ==</data>

</dict>

And I add a boot-args, under NVRAM :

dk.e1000=0

If it do not work for you, maybe you have to update the NIC firmware.