

HP Elitedesk 800 G3 Mini - Boot läuft nicht durch...

Beitrag von „PhillipU“ vom 6. September 2022, 18:33

Schönen Abend zusammen!

ich bin aktuell dabei auf einem "älteren" Rechner (HP Elitedesk 800 G3 Mini" Mac Monterey zu installieren.

Ich habe mich dabei an die Anleitung von OpenCore gehalten. (Ich bin leider noch ein Anfänger was das angeht...)

Und ich habe das Problem sobald der PC vom Stick bootet das ich die Fehlermeldung: "**Failed to detect supported SuperIO chip**" erhalte.

Hat da jemand was die Ursache sein kann und wie ich das Problem beheben kann?

Eine Wunschvorstellung wäre dann ein Dual Boot System mit Windows und Mac... Auf der ersten Platte, eine 1TB NVMe ist schon Windows 11 installiert. Auf der zweiten Platte, eine 500GB Sata SSD soll dann Mac Monterey installiert werden.

Die config.plist: [Link zur config.plist](#)

Hardware:

- CPU: Intel i5 7500t
 - RAM: 16GB DDR4 RAM
 - 2 Festplatten: (1. NVMe für Windows / 2. Sata für Mac)
- => Werden dann die NVMe Treiber benötigt wenn Mac die NVMe gar nicht ansprechen soll?
- HP Webseite: [Link zum Modell](#)

Hoffe mir kann da jemand helfen! 😊

Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Abend!