

# Runderneuerung

**Beitrag von „griven“ vom 19. September 2022, 11:46**

[ozw00d](#) das ist eine Eigenheit von diesen speziellen Asrock Board. Der M2\_1 Sockel auf dem Board bindet direkt an die PCI 4.0 Lanes der CPU an und diese hat die 10. Generation Intel Prozessoren nicht. Es geht hier speziell um die 4 PCIe Lanes die die 11. Generation zusätzlich zur Anbindung von Massenspeichern mitbringt.