

RX560 zu laut - Undervolting?

Beitrag von „atl“ vom 29. Oktober 2022, 15:46

[user232](#) Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich relevant ist, aber deine RX560 hat laut Screenshot nur 896 Shaders. Es gibt auch noch die „richtigen“ RX560 mit 1024 Shaders. AMD hat damals die abgespeckten RX560 nach geschoben. D.h. beim Flashen eines Fremd-BIOS solltest du das berücksichtigen.

Ich habe hier zwei RX560 mit 1024 Shadern, deren Lüfter auch im Idle laufen und hörbar - aber nicht störend - sind.