

# Gigabyte Designware X299 Freeze nach Bios Update

Beitrag von „Steverayxx“ vom 31. Oktober 2022, 20:19

AppleVTD finde ich in ioreg nicht, also wohl nein

hier mal die Zusammenfassung was lief was nicht:

- 1) altes BIOS/EFI wie hochgeladen/BigSur/Thunderbolt - gelegentliche Abstürze sonst lief das
- 2) neues BIOS/EFI wie hochgeladen/Catalina/Thunderbolt - läuft eben getestet
- 3) neues BIOS/EFI wie hochgeladen/BigSur mit und ohne Thunderbolt läuft zwei Minuten dann freeze und shutdown

[BIOS Settings](#) in allen Varianten gleich - keine Übertaktung

so richtig koscher ist weder das alte noch das neue BIOS. habe immer wieder BIOS Fehlermeldung, falsche Prozessorgeschwindigkeit und RAM Speed wird erkannt- eigentlich das Problem warum ich das BIOS überhaupt geupdated habe

ein ungelöstes Rätsel bleibt warum die BIGSur Installation nicht mehr läuft und wieso das unter Catalina läuft??

Wie auch immer ich muss BigSur wieder zum Laufen bringen, da die ganzen Intallationen und Version Updates der ganzen Plugins und Libraries BigSur Minimum brauchen, Logic eigentlich Monterrey

vielleicht hilft die Zusammenfassung jemand von euch auf die Spur ...