

# Gigabyte Designware X299 Freeze nach Bios Update

Beitrag von „kaneske“ vom 31. Oktober 2022, 21:23

Fangen wir mal mit dem RAM/CPU an:

Was genau ist die Fehlermeldung, das Fehlerbild? Werden auch Teile des RAM nicht erkannt oder nur das SPD falsch ausgelesen?

Wird der Prozessor nicht erkannt oder das RAM oder gar eine Kombination aus Beidem. Ist die CPU nicht richtig drin im Sockel. Oder ein zwei PINs nicht mehr gerade. Oder oder oder...kann auch sein dass dein RAM nicht mag mit dem Board, dann kannst du händisch alles setzen was im XMP steht und dann gehts auch oft gut.

Big Sur/ Catalina sind halt unterschiedliche Voraussetzungen. EC zum Beispiel will bei Big Sur unbedingt hinterlegt sein. Was Catalina auch so gefressen hat (kann mich da auch irren).

Er rennt ja deine benannten 2 Minuten. Zieh mal LAN ab, geht er dann auch noch aus? Also trenne jegliches Netzwerk und lass ihn an.

VT-D ist im BIOS? An oder Aus?