

Gigabyte Designware X299 Freeze nach Bios Update

Beitrag von „Steverayxx“ vom 1. November 2022, 22:17

habe gerade mal ne andere Graka probiert, das macht auch kein Unterschied

Ich hab nen ilok USB key, das sollte kein Problem sein und spräche auch gegen den Absturz vom cleanen BigSur

Habe gerade versucht Apple Music laufen zu lassen, das geht nicht, scheint tatsächlich irgendwas mit audio zu tun zu haben

in meinen Device Properties gibt es keine Apple ALC und Layout ID, es gibt aber einen AMD Radeon DP/HDMI Audio Eintrag der wohl zur Graka gehört

oder meinst du den AppleALC kext? den gibt es

edit

aber ohne AppleALC kext bootet er nicht

habe nochmal in mein BigSur gebootet und vorher alles abmontiert außer Maus und Tastatur und Apple Music angeschaltet und über den LG Monitor abgehört - da läuft ein Song, dann fängt die Musik an zu stottern und dann stürzt der ab - irgendwo im Audio liegt das Problem, was auch immer im BIOS geändert wurde, muss irgendwie in der EFI wohl angepasst werden