

Gigabyte Designware X299 Freeze nach Bios Update

Beitrag von „DSM2“ vom 3. November 2022, 20:49

109 grad im Multicore sagt ja schon alles aus... Overclock weg ansonsten kann die CPU bald in die Tonne!

Die Kühlung packt die Settings ganz offensichtlich nicht.

Overclocking betreiben ohne die Materie zu kennen, kann ich generell nicht empfehlen.

Stell alles auf Auto und belass es dabei, dann kann man schauen ob es nur am „Overclocking“ und Kühlung liegt, oder ob noch irgendwas „schlummert“.

Von 10 auf 100 Spuren im Refrain ?! Was komponierst du den ?