

# Gigabyte Designware X299 Freeze nach Bios Update

**Post by "kaneske" of Nov 3rd 2022, 9:39 pm**

Du bist sicher dass du die Wärmeableitung auch sauber realisiert hast (Wärmeleitpaste) und auch hochwertige verwendet hast?

Anpressdruck auch stimmt?

1,19V bei Manual VCore und 4.6GHz AllCore erreiche NIEMALS 100 Grad, du hast ja eine AiO...da ist was gehörig faul.