

Gigabyte Designware X299 Freeze nach Bios Update

Beitrag von „GoodBye“ vom 3. November 2022, 21:48

Sag ich doch:

Die Pumpe..... der Anschluss die WLP der Anpressdruck usw.

[Gigabyte Designware X299 Freeze nach Bios Update](#)

DSM2 hat das auch schon in Post #2 erwähnt.

[kaneske](#) auch....

Wenn bei weniger Takt kein sogenanntes crackle wie du meinst, dann wird er nicht durch Thermal Throttling künstlich gebremst.

Manchmal ist weniger mehr weil er das Tempo dann durchhält.

109 Grad sind nicht OK !

Ob CPU und Chipset nicht schon latent Dead sind ?



Schon mal als Herd genutzt konnte mich einfach nicht beherrschen....