

# 12700KF Boost Verhalten (unter 4GHz)

**Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 4. November 2022, 21:29**

So ähnliches Verhalten hab ich bei meiner Kiste ebenfalls. Total unlogisch eigentlich. Und auch die Benches sind total unterschiedlich. Also das nur unter Ventura. Unter Monterey war alles wie es soll. Profil Imac Pro unter Ventura und Monterey. Testweise auf Mac Pro 7.1 gesetzt da zog er beim Start erstmal alle Kerne auf Volllast.

Pendelte sich nach einiger Zeit auf normal ein. Recht merkwürdiges Verhalten. Bei dem Z590 Junior Build ein ähnliches Verhalten. Dort werden mir nur die 8 Kerne ohne Threads aufgezeigt. Die aber recht lange auf Volllast steigen. Denke das ist kein typischen Z690 Problem.