

**Erledigt**

## **T470 i5 7300U mit HD620 USB-Patching mit USBToolbox gelöst + Hardwarebeschleunigung**

**Beitrag von „Arkturus“ vom 5. November 2022, 20:14**

Mein T470 (beschrieben in der Signatur/ und Bereich Hardware) Freezt nunmehr mit allen macOS ab 10.15. und neuer. Ich habe mal die aktuelle EFI beigefügt, Die Bios-Einstellungen sind im Bereich Hardware beschrieben.

Weiterhin ein Debugfile. Sagt dieses etwas über eine mögliche Ursache aus? Ich sehe da nichts brauchbares.

Müssen ggf, die Debug-Einstellungen in der config.plist geändert werden?