

Anfrage zu HWC: Gigabyte Z690 Gaming X

Beitrag von „atl“ vom 13. November 2022, 15:01

Kann es sein, das Windows - obwohl es auf der anderen SSD installiert ist - seinen Boot-Manager auf die macOS SSD gepackt hat? Wenn ja, dann müsste auf der EFI-Partition der macOS SSD ein Windows-Ordner existieren. Dann würde ich da das Problem vermuten. Du kannst mit Hilfe der Windows-Rescuekonsole den Windows-Bootmanager auf der richtigen Windows-SSD "wiederherstellen". Ich habe da mal vor langer Zeit mit einer Bootcamp-Installation gemacht, die ich so von BIOS-Boot auf EFI-Boot konvertiert habe. Wie das aber im Einzelnen geht, kann ich leider nicht mehr sagen, da ich Windows nur alle paar Jahre mal anfasse.