

Sensors für macOS Ventura und OpenCore 0.86

Beitrag von „plutect“ vom 18. November 2022, 22:38

Das steht bei mir:

Hardware-Übersicht:	
Modellname:	iMac Pro
Modell-Identifizierung:	iMacPro1,1
Prozessortyp:	12-Core Intel i7-12700KF
Prozessorgeschwindigkeit:	3,6 GHz
Anzahl der Prozessoren:	1
Gesamtanzahl der Kerne:	20
L2-Cache (pro Kern):	1,3 MB
L3-Cache:	25 MB
Hyper-Threading Technologie:	Deaktiviert
Speicher:	64 GB
Systemfirmwareversion:	1916.40.8.0.0