

Bluetooth + WLAN in Verbindung mit Intel® Wireless-AC 9462

Beitrag von „jonixON“ vom 3. Dezember 2022, 18:10

verstehe leider nicht ganz was du meinst.

habe jetzt die kext in meinen EFI ordner gezogen + in der config.plist die anordnung der kexte so angeordnet wie bei dir.

was meinst du mit usbmapping kext? Meine USB Ports funktionieren aktuell nicht, das ist mir bekannt, aber was hat das mit meinem bluetooth problem zutun?

Erfolg hat mein jetziges vorgehen übrigens leider nicht gebracht.. irgendwas mach ich falsch.

die Bluetooth Injector.kext hab ich auch hinzugefügt wie bei dir, im guide steht jedoch man soll diese rauslöschen oder excluden sobald man monterey nutzt.