

# X58 USB mapping problem

Beitrag von „kevios12“ vom 9. Dezember 2022, 10:10

[Zitat von Arkturus](#)

Ja genau, die findest damit dein passendes SMBIOS

vom Prozessor her würde der MP5.1 ja passen. Kann ich den ohne weiteres mit no\_compat\_check unter Monterey nutzen oder muss ich schon ein SMBIOS finden dass kompatibel ist?