

Seit Ventura: WindowServer crash mit AMD 6800XT

Post by “steff89” of Dec 9th 2022, 1:00 pm

@[LetsGo](#) Danke für die Ideen! Ich habe bereits ein manuell erstelltes USB mapping und auch die internen Ports korrekt klassifiziert. Die Port Zuordnungen für mein Maiboard und meine aktuelle EFI kannst du auf meiner [GitHub page](#) sehen, falls du interesse hast. Der USBToolBox.kext hat leider nicht geholfen.

@[talkinghead](#) Interessant dass es bei dir auch so ist. Ich frage mich bei wie vielen Leuten das auftritt und was der Grund ist! Aber ich gebe dir recht, das einfachste ist sich an den doppletten Leertastendruck zu gewöhnen, da alle Lösungen die ich getestet habe immer andere merkwürdige Nebenwirkungen zeigen. Ich versuche meine EFI so weit möglich minimal und sauber zu halten.

Wäre trotzdem interessant zu verstehen warum dieses Verhalten bei einigen Leuten auftritt. Vielleicht ein AMD 6xxx spezifisches Verhalten?

Viele Grüße!

Steffen