

# Ventura auf einem T430 (läuft nach Bios-Modding schneller als zuvor) - Probleme mit OCLP-Patch der HD4000

Beitrag von „Arkturus“ vom 12. Dezember 2022, 21:48

lila.kext hane ich aktualisiert, der AMFIExemption.kext macht jetzt KP, sobald der aktiviert wird, cryptfixup.kext war schon drin. die Bootargs amfi ..... habe ich eingefügt, aber die Fehlermeldung des OCLP bleibt.

Ich mach mal schnell eine Clean Install 13.1 RC, mal sehen, ob OCLP dort läuft.

EDIT: schnell ist relativ 😊