

# CSR8510 A10 geht nach update auf Monterey nicht mehr

**Beitrag von „wellini“ vom 18. Dezember 2022, 21:46**

Hallo,

habe einige OS ausprobiert ( Mojave, Catalina Monterey ) bei keiner geht die Docking oder der BT. Ich konnte auch mit der EFI von HS Mojave und Catalina laden, hat aber nix gebracht.Habe nun HS auf die interne geladen und alles funzt.

Dann lassen wir das so.

Danke und Gruß