

BCM94360 WiFi Windows

Beitrag von „atl“ vom 28. Dezember 2022, 00:14

Ja, genau. Es scheint, dass der M.2 beim Aorus keine Anbindung an PCIe hat. Daher funktioniert das nicht.