

Ventura Boot Problem (KP/reboot schleife)

Beitrag von „kevios12“ vom 8. Januar 2023, 14:09

Ich muss das Profil Mal updaten, ist nur eine GT640, die 710 existiert schon lange nicht mehr.



Der Pfad ist

```
PciRoot(0x0)/Pci(0x7,0x0)/Pci(0x0,0x0)
```

Bin gerade dabei es nochmal neu zu installieren, da scheint was nicht richtig zu sein, er rebooted noch before er den scheiss dyld Cache sich holt usw , das Problem hatte ich vor 2 Tagen ja schon ...

Komplizierte Kiste. Wahrscheinlich hat deswegen kaum einer auf älteren Plattformen es versucht keine Ahnung, gebe aber nicht auf!