

Acer Aspire F15 (F5-573G-70YT) Probleme beim Installieren von Monterey

Beitrag von „Dr. Moll“ vom 18. Januar 2023, 18:24

Hallo,

es erscheint immer der Hinweis "Bless failed with error num:3". Vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer.

Ich weiß im Moment nicht was der Fehler bedeutet, daher kann ich nicht weiter helfen.

Im Beitrag #29 ist eine EFI verlinkt, könntest du mal testen.

Andere Möglichkeit, wenn du einen echten Mac zur Verfügung hast, könntest du die Installation auf einer externen Festplatte durchführen und bei Erfolg diese in deinen Laptop einsetzen und da testen.

Viel Erfolg