Acer Aspire F15 (F5-573G-70YT) Probleme beim **Installieren von Monterey**

Beitrag von "apfel-baum" vom 19. Januar 2023, 20:40

mal kurz reingrätsch, wenn ihr mit clover- wechsel zu- opencore arbeitet, wäre ggf. ein nvram reset angebracht, so das sich keine cloverbestandteile rückstände,- dort drinnen mehr zurückbleiben.

