

# Dell G5 5590 Hackintosh seltsames Problem (OpenCore)

Beitrag von „Dell\_G5\_5590“ vom 25. Januar 2023, 16:24

Hallo,

ich habe ein neues Unterfangen als Einsteiger gestartet:

Auf einem Dell G5 5590 soll macOS als Hackintosh installiert werden.

Spezifikationen:

Dell

G5 5590

i7-8750H

RTX 2060 (ich weiß mittlerweile, dass die Grafikkarte nicht funktionieren wird.)

24GB DDR4 2667MHz

Toshiba 128GB NVME KBG30ZMS128G

Intel Wireless-AC 9560 WiFi

Killer E2500 Gigabit Ethernet Controller

Firmware 1.22.0

Ich habe alle kexts und sonstige Dateien sorgfältig herausgesucht.

Als ich mit OpenCore einen Installations-Stick erstellt habe (Catalina) hat alles geklappt, bis sich das System neustartete.

Er kam nämlich nicht direkt in die Installation rein und ich musste das System direkt wieder neustarten und mit F12 in das Boot-Menu gehen.

Dort habe ich den Stick wieder, "Install macOS..." gewählt und nach ein paar Minuten Installationsfortschritt hat sich das System von selbst neugestartet mit folgender Fehlermeldung (s. Bild).

Kann mir jemand bitte helfen?

Mit freundlichen Grüßen