

Kein USB 3 - Alles probiert

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 26. Januar 2023, 20:24

Erstelle den Kext doch im Hackintool.

Ändere die HSxx Ports auf USB2 in dem USB Tab, dann klickst du auf den letzten Button unten rechts im Fenster.

Dann sollte dir Hackintool 4 Dateien ausspucken auf deinem Schreibtisch, davon benötigst du nur den USBPorts.kext und bindest diesen in deine EFI ein.