

Intel I225-V Ethernet funktioniert nicht

Post by "muffin44" of Jan 29th 2023, 12:59 am

Vielen Dank. Deinen Link schaue ich mir mal morgen genauer an. In der Zwischenzeit habe ich es anders gelöst und zwar mit einer SSDT-I225V Datei und dem `AppleIntel210Ethernet.kext` Treiber. Ich habe Option 1 gewählt. Jetzt hat die Installation von Ventura geklappt.

Hier ist alles erklärt: <https://github.com/5T33Z0/Giga...rected-header-description>

EDIT:

Ich habe mir deinen Link angeschaut und es ist zu viel Arbeit 😊 und auch riskanter mit dem eeprom flash. Ich belasse es einfach so wie bei dem obigen Link mit Option 1 und den zwei Dateien (SSDT-I225V Datei und `AppleIntel210Ethernet.kext`)