

Ventura Installation stalt: Timeout ACPICPU

Beitrag von „griven“ vom 23. Februar 2023, 23:05

I3 oder I5 sollte keinen Unterschied machen zumindest an der Stelle nicht 😊

Secure Boot ist aber vermutlich tatsächlich ein guter Ansatz allerdings nicht die Apple Variante davon sondern das UEFI eigene. Hast Du mal im Bios gecheckt ob SecureBoot wirklich ausgeschaltet ist? Nicht das, aus welchem Grund auch immer, das UEFI sich ggf. zurückgesetzt hat und SecureBoot wieder aktiv ist?