

USB Mapping funktioniert nicht/ Intel Bluetooth

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 2. März 2023, 15:06

Danke.

Ist dein Bluetooth Device ein Stick oder eine Karte die an einem internen Header hängt?

Was mir auffällt:

1. Du darfst maximal 15 Ports haben, bitte das Mapping auf 15 Ports reduzieren.
2. Bitte alle HSxx Ports, als USB2 mappen, AUSSER vllt der HS09 Port, wenn der ein interner Header ist, dann bitte auf internal.