

USB Mapping funktioniert nicht/ Intel Bluetooth

Beitrag von „bluebyte“ vom 3. März 2023, 06:49

Darf ich mich mal in die Diskussion einschalten?

Das USB-Mapping mit dem Hackintool ist nur noch bis einschließlich Catalina möglich.

Seit Big Sur ist UsbInjectAll.kext und das USB-Mapping nutzlos.

Das müsste mittlerweile allen bekannt sein.

Auch Neulingen, die mal in die Anleitung geschaut haben.

Mit Trial&Error kommt man da nicht weit.

Der USB-Anschluß für die Bluetooth-Karte ist auf internal zu setzen.

Ich schau mal in die Glaskugel 

Dein Board hat sicherlich noch einen EHC-Controller.

Daran hängen sicherlich deine Maus und deine Tastatur.

Damit hat man selten Probleme.

Wichtig für das Mapping sind die XHC-Controller.

Mapping entweder mit Mac OS Catalina, UsbInjectAll und Hackintool

oder

mit Windows und USBToolbox

Alles andere ist Zeitverschwendung.