

USB Mapping funktioniert nicht/ Intel Bluetooth

Beitrag von „Arkturus“ vom 7. März 2023, 10:28

Das SMBIOS steht in der info.plist des USBPort.kext.

Wurzel	Dictionary	C
CFBundleDevelopmentRegion	String	English
CFBundleGetInfoString	String	1.0 Copyright © 2018-2020 Headsoft. All rights reserved.
CFBundleIdentifier	String	com.Headsoft.USBPorts
CFBundleInfoDictionaryVersion	String	6.0
CFBundleName	String	USBPorts
CFBundlePackageType	String	USBPorts
CFBundleShortVersionString	String	1.0
CFBundleSignature	String	????
CFBundleVersion	String	1.0
IOKitPersonalities	Dictionary	1 Schlüssel/Wert-Paare
iMacPro1,1-XHC	Dictionary	8 Schlüssel/Wert-Paare
CFBundleIdentifier	String	com.apple.driver.AppleUSBMergeHub
IOClass	String	AppleUSBMergeHub
IONameMatch	String	XHC
IOCFPrimaryMatch	String	0x2d8086
IOProbeScore	Zahl	5000
IOProviderClass	String	AppleUSBXHCISPT
iOPortMergeProperties	Dictionary	6 Schlüssel/Wert-Paare
iUSBSleepPortCurrentLimit	Zahl	2100
iUSBSleepPowerSupply	Zahl	5100
iUSBWakePortCurrentLimit	Zahl	2100
iUSBWakePowerSupply	Zahl	5100
port-count	Daten	4 Bytes: 14000000
ports	Dictionary	11 Schlüssel/Wert-Paare
model	String	iMacPro1,1
OSBundleRequired	String	Root

sollte das nicht der Fall sein, was ja möglich ist, wäre deine Frage wohl nicht mit oder beendet worden. Deshalb nehme ich an, dass Du gar nicht erst nachgeschaut hast.